



Vedlegg 3

Tokke kommune v/ rådmann
Storvegen 60
3880 Dalen

Dato:
14.11.17

Vedlikehald og investeringsbehov Tokke kyrkjelege fellestråd – innspel til budsjett 2018 og økonomiplanperioden 2018 – 2021.

I samband med bispevistiasen hausten 2015 vart det utarbeidd eit oversyn over vedlikehald og investeringsbehov for kyrkjene og kyrkjegardane i Tokke. Tokke kommunestyre vedtok i samband med politikaranes budsjetthandsaming for 2016 at kyrkjas utgifter knytt til vedlikehald og investering skal innarbeidast i kommunal økonomiplan. Dette brev er i all hovudsak basert på innspel til kommunen før budsjettarbeidet for 2017 tok til. No startar budsjett og økonomiplanarbeidet for 2018 og med dette brevet ynskjer Tokke kyrkjelege fellestråd å gjere greie for behov knytt til vedlikehald og investeringsbehov i åra som kjem.

Kommentar frå kyrkjevevja:

Sitat frå rådmannens framlegg til handlingsprogram og budsjett 2016 for Tokke kommune om kyrkjeleg fellestråd:

Kyrkja høyrer til underplanområdet 1 på grunn av kommunale overføringar til Fellestrådet, men organisasjonen er sjølvstendig i høve til kommunen. Kyrkjevevja har levert budsjettnotat med utfordringar, mellom anna behov for å styrke stillingsressursane i kyrkja, vedlikehaldsbehov og investeringsbehov.

Det er lagt inn prisauke på 2,7% på overføringa til Fellestrådet, som då utgjer kr. 3,5 mill. Behov det er gjort greie for må Fellestrådet finne rom for innanfor den auka ramma.

Sitat frå rådmannens framlegg til handlingsprogram og budsjett 2017 for Tokke kommune om kyrkjeleg fellestråd:

Kyrkja høyrer til under planområde 1 på grunn av kommunale overføringar til Fellestrådet, men organisasjonen er sjølvstendig i høve til kommunen. Kyrkjevevja har levert budsjettnotat med utfordringar, mellom anna behov for å styrke stillingsressursane i kyrkja, vedlikehaldsbehov og investeringsbehov.

Det er lagt inn prisauke på 1,5% på overføringa til Fellestrådet, som då utgjer kr 3,558 mill. Behov de er gjort greie for må Fellestrådet finne rom for innanfor den auka ramma. Vedlikehalds- og investeringsbehov er teke med i vedlikehalds- og investeringsplanane frå teknisk etat.

Rådmannen vil peike på at Tokke og Vinje nå har fått felles presteteneste. Ein konsekvens av dette må vera at me ser på ei samanslåing av dei to kyrkjelege fellestråda og at kommunane på litt sikt får eit fellestråd og ei kyrkjevevja.

I kyrkjelova § 15 er kommunens økonomiske ansvar gjort greie for:

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellestråd:

- a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,
- b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,
- c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellestråd,
- d) driftsutgifter for fellestråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,
- e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,
- f) utgifter til kontorhold for prester.

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.

Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf.

Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf.

Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav a) og b). De nærmere vilkår for kommunens låneopptak fremgår av kommunelovens § 50.

Representant for kirkelig fellesråd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når disse behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet.

Med dagens nivå på tilskot er det ikkje midlar til å utbetre behov og manglar utan at drifta av fellesrådet og sokna sine verksemdar omorganiserast eller at ramma frå kommunalt til fellesrådet aukar. Det er ikkje rom i ramma for å klare opparbeida vedlikehaldsetterslep og naudsynte investeringar.

Brevet må sjåast i samanheng med det kommande framlegg til vedlikehald og investeringar frå teknisk etat for 2018. Formannskapet vedtok i 2015 at kyrkjias behov skulle inn i kommunens vedlikehaldsplan, ein plan som ikkje var ferdigstilt.

Tiltaka er mange og anslått totalbeløpet er no så stort at kyrkjevevja er av den meining at det kan vere tenleg at det vert gjennomført ein ekstern vurdering av alle 5 anlegga sine behov, både når det gjeld vedlikehald og investeringar knytt til kyrkjebygg og kyrkjegardane og ikkje minst når det gjeld kvalitetssikring av kostnadsbilete.

Kyrkjevevja anbefaler at kommunen framover legg opp til at kyrkjeleg fellesråd får eit beløp knytt til årleg drift og vedlikehald av kyrkjer og kyrkjegardar, og supplerer i tillegg med faste årlege beløp, eit beløp knytt til ekstra-ordinært vedlikehald og eit beløp knytt til naudsynte investeringar.

Oversyn over vedlikehalds- og investeringsbehov:

	<u>VEDLIKEHALD</u>	<u>INVESTERINGAR</u>
SKAFSÅ KYRKJE	kr. 2.950.000	kr. 680.000
SKAFSÅ KYRKJEGARD	kr.	kr. 150.000
MO KYRKJE	kr. 350.000	kr. 770.000
MO KYRKJEGARD	kr. 1.500.000	kr. 200.000
EIDSBORG STAVKYRKJE	kr. 100.000	kr. 270.000
EIDSBORG KYRKJEGARD	kr. 1.100.000	kr. 100.000
EIDSBORG KYRKJESTOVE	kr. 50.000	
LÅRDAL KYRKJE	kr. 350.000	kr. 720.000
LÅRDAL KYRKJEGARD		kr. 200.000
HØYDALSMO KYRKJE	kr. 405.000	kr. 470.000
HØYDALSMO KYRKJEGARD	kr. 150.000	
TOTALT KR.	kr. 6.955.000	kr. 3.560.000

I totalbeløpet ligg fleire forprosjekter, noko som gjer at det reelle kostnadsbilete er svært mykje høgare. Alle investeringstiltak knytt til kyrkjene vil få rentekompensasjon frå Husbanken.

SKAFSÅ KYRKJE VEDLIKEHALD kr. 2.950.000 INVESTERING kr. 680.000

Høgtalaranlegg og godkjent teleslynge – kostnad er kalkulert kr. 40.000 (inv.)
Automatisk webbasert stråumstyringsanlegg - kostnad er kalkulert kr. 50.000 (inv.)
Automatisert ringeanlegg for kyrkjeklokker - kostnad er kalkulert kr. 200.000 (inv.)
Formålstenleg rullestolrampe – kostnad er kalkulert kr. 210.000 (inv.)
Brann- og innbrottsalarm - kostnad er kalkulert kr. 30.000 (inv)
Tilfredstillande belysning i koret – kostnad er kalkulert kr. 50.000 (inv)
Moderne omnar - kostnad er kalkulert kr. 100.000 (inv)
Utvendig vedlikehald, heile kyrkja treng måling – kostnad er kalkulert kr. 2.500.000 (vedl.)
Behov for oppussing til dagens standard av sakristi – kostnad er kalkulert kr. 150.000 (vedl.)
Ved behov for nytt lynvernanlegg er kostnad kalkulert kr. 300.000 (vedl.)

Opparbeide barnekrok i kyrkja - kostnad er ikkje kalkulert
Isolert våpenhus - kostnad er ikkje kalkulert

SKAFSÅ KYRKJEGARD INVESTERING kr. 150.000

Driftsbygg (mogleg tilbakeføring Skafså grendehus til soknehus/driftsbygg) forprosj. kr. 50.000 (inv)
Manglar knytt til handtering av søppel/avfall kostnad er kalkulert kr. 50.000 (inv.)
Nye vassposter kostnad er kalkulert kr. 50.000 (inv.)

SKAFSÅ VEDLIKEHALD/DRIFT (utg. må finansierast av EMS sokneråd)

Glasplate alter og dryppplate ljosglobe – kostnad ikkje kalkulert
Komplett sett av kyrkjetekstilar - kostnad er ikkje kalkulert
Løpar i midtgang - kostnad er ikkje kalkulert

MO KYRKJE VEDLIKEHALD kr. 350.000 INVESTERING kr. 770.000

Høgtalaranlegg, ikkje godkjent teleslynge – kostnad er kalkulert kr. 40.000 (inv)
Automatisk webbasert stråumstyringsanlegg - kostnad er kalkulert kr. 50.000 (inv)
Automatisert ringeanlegg for kyrkjeklokker - kostnad er kalkulert kr. 200.000 (inv)
Formålstenleg rullestolrampe - kostnad er kalkulert kr. 200.000 (inv)
Brann- og innbrottsalarm - kostnad er kalkulert kr. 30.000 (inv)
Tilfredstillande belysning i koret – kostnad er kalkulert kr. 50.000 (inv)
Moderne omnar - kostnad er kalkulert kr. 100.000 (inv)
Behov for større parkeringsplass - kostnad forprosjekt kalkulert kr. 50.000 (inv)
Ved behov for nytt lynvernanlegg er kostnad kalkulert kr. 300.000 (vedl)
Ferdigstilling av oppussing sakristi med moderne kjøkken - kostnad er kalkulert 50.000 (vedl)

Ikkje barnekrok - kostnad er ikkje kalkulert
Ikkje isolert våpenhus - kostnad er ikkje kalkulert
Behov for enkelt utvendig vedlikehald - kostnad er ikkje kalkulert

MO KYRKJEGARD VEDLIKEHALD kr. 1.500.000 INVESTERING kr. 200.000

Driftsbygg/publikumstolett/HC toalett - kostnad forprosjekt kalkulert kr. 50.000 (inv)
Tilkopling offentleg vatn og avløp – kostnad forprosjekt kalkulert kr. 50.000 (inv)
Manglar knytt til handtering av søppel/avfall kostnad er kalkulert kr. 50.000 (inv)
Svært dårleg kvalitet på vassposter kostnad er kalkulert kr. 50.000 (inv)
Ny mur/inngjerdning av kyrkjegarden – kostnad ny mur er kalkulert 1.500.000 (vedl)

MO VEDLIKEHALD/DRIFT (utg. må finansierast av EMS sokneråd)

Komplett sett av kyrkjetekstilar - kostnad er ikkje kalkulert
Glasplate alter og dryppplate ljosglobe – kostnad ikkje kalkulert
Bytte av slitt løpar i midtgang i nær framtid- kostnad er ikkje kalkulert

EIDSBORG STAVKYRKJE VEDLIKEHALD kr. 100.000 INVESTERING kr. 270.000

Høgtalaranlegg – kostnad er kalkulert kr. 40.000 (inv)

Teleslynge - kostnad er kalkulert kr. 30.000 (inv)

Tilfredstillande belysning i koret – kostnad er kalkulert kr. 50.000 (inv)

Moderne omnar - kostnad er kalkulert kr. 100.000 (inv)

Årleg avsetning til tjæring av stavkyrkja kr. 100.000 (vedl)

Svært stort behov for større parkeringsplass - kostnad forprosjekt kalkulert kr. 50.000 (inv)

EIDSBORG KYRKJEGARD VEDLIKEHALD kr. 1.100.000 INVESTERING kr. 100.000

Utras av freda kyrkjegardsmur kostnad kalkulert kr. 200.000 (vedl)

Arkeologi freda gravlund (3mx15mx2m= 90m³ kr. 1000 pr.0,1m³) kr. 900.000 (vedl)

Manglar knytt til handtering av søppel/avfall kostnad er kalkulert kr. 50.000 (inv)

Svært dårleg kvalitet på vassposter kostnad er kalkulert kr. 50.000 (inv)

EIDSBORG KYRKJESTOVE VEDLIKEHALD kr. 50.000

Svært dårleg forfatning – kostnad kalkulert forprosjekt kr. 50.000

Svært nedslite publikumstolett - kostnad er ikkje kalkulert

Ikkje HC toalett - kostnad er ikkje kalkulert

EIDSBORG VEDLIKEHALD/DRIFT (utg. må finansierast av EMS sokneråd)

Ikkje glasplate alter og dryppplate ljøsglobe – kostnad ikkje kalkulert

Ikkje komplett sett av kyrkjetekstilar - kostnad er ikkje kalkulert

LÅRDAL KYRKJE VEDLIKEHALD kr. 350.000 INVESTERING kr. 720.000

Ved behov for nytt lynvernanlegg er kostnad er kalkulert kr. 300.000 (vedl)

Oppussing av sakristi med kjøkken - kostnad er kalkulert 50.000 (vedl)

Høgtalaranlegg, ikkje godkjent teleslynge – kostnad er kalkulert kr. 40.000 (inv)

Automatisk webbasert straumstyringsanlegg – kostnad er kalkulert kr. 50.000 (inv)

Automatisert ringeanlegg for kyrkjeklokker - kostnad er kalkulert kr. 200.000 (inv)

Rullestolrampe - kostnad er kalkulert kr. 200.000 (inv)

Brann- og innbrotsalarm - kostnad er kalkulert kr. 30.000 (inv)

Tilfredstillande belysning i koret – kostnad er kalkulert kr. 50.000 (inv)

Moderne omnar - kostnad er kalkulert kr. 100.000 (inv)

Behov for større parkeringsplass - kostnad forprosjekt kalkulert kr. 50.000 (inv)

Ikkje barnekrok - kostnad er ikkje kalkulert

Ikkje isolert våpenhus - kostnad er ikkje kalkulert

Behov for utvendig vedlikehald, mellom anna måling - kostnad er ikkje kalkulert

LÅRDAL KYRKJEGARD INVESTERING kr. 200.000

Ombygging driftsbygg m/HC toalett – kostnad forprosjekt kalkulert kr. 50.000 (inv)

Manglar knytt til handtering av søppel/avfall kostnad er kalkulert kr. 50.000 (inv)

Svært dårleg kvalitet på vassposter kostnad er kalkulert kr. 50.000 (inv)

Kjøleaggregat bårerom er kalkulert til kr. 50.000 (inv)

Overføring av eigedom bårerom frå OVF til H/L sokneråd, kostnad ikkje kalkulert

LÅRDAL VEDLIKEHALD/DRIFT (utg. må finansierast av HL sokneråd)

Komplett sett av kyrkjetekstilar - kostnad er ikkje kalkulert

Glasplate alter og dryppplate ljøsglobe – kostnad ikkje kalkulert

Ny alterduk (dagens altarduk er i ferd med å gå i oppløysning) – kostnad ikkje kalkulert

HØYDALSMO KYRKJE VEDLIKEHALD kr. 405.000 INVESTERING kr. 470.000

Behov for nytt og betre strauminntak til kyrkja – kostnad er kalkulert kr. 105.000 (vedl)

Ved behov for nytt lynvernanlegg er kostnad er kalkulert kr. 300.000 (vedl)

Høgtalaranlegg og godkjent teleslynge – kostnad er kalkulert kr. 40.000 (inv)
Automatisk webbasert straumstyringsanlegg – kostnad er kalkulert kr. 50.000 (inv)
Automatisert ringeanlegg for kyrkjeklokker - kostnad er kalkulert kr. 200.000 (inv)
Brann- og innbrotsalarm - kostnad er kalkulert kr. 30.000 (inv)
Tilfredstillande belysning i koret – kostnad er kalkulert kr. 50.000 (inv)
Moderne omnar - kostnad er kalkulert kr. 100.000 (inv)

Ikkje barnekrok - kostnad er ikkje kalkulert
Ikkje isolert våpenhus - kostnad er ikkje kalkulert
Behov for utvendig vedlikehald, mellom anna måling - kostnad er ikkje kalkulert

HØYDALSMO KYRKJEGARD INVESTERING kr. 150.000

Ombygging av bårhus/driftsbygg – forprosjekt er kalkulert kr. 50.000 (vedl)
Manglar knytt til handtering av søppel/avfall kr. 50.000 (inv)
Svært dårleg kvalitet på vannposter kr. 50.000 (inv)
Asfaltering parkeringsplass Høydalsmo kyrkje - forprosjekt er kalkulert kr. 50.000 (inv)

HØYDALSMO VEDLIKEHALD/DRIFT (utg må finansierast av HL sokneråd)

Ikkje glasplate alter og dryppplate ljosglobe – kostnad ikkje kalkulert
Ikkje komplett sett av kyrkjetekstilar – kostnad er ikkje kalkulert
Ikkje løpar i midtgang – kostnad er ikkje kalkulert

Generelt om kyrkjene

1. Ingen av kyrkjene er universelt tilpassa. Det er manglar knytt til rullestolramper, inngangsparti, høge terskler, manglande lyd og lys og HCtoalett.
2. Ingen av kyrkjene har brannvarsling eller innbrotsalarm
3. Ingen av kyrkjene har automatisert ringeanlegg,
4. Ingen av kyrkjene har webbasert straumstyringsanlegg

Generelt om kyrkjegardane

1. Arbeidstilhøve for dei tilsette er ikkje god. Det er manglar knytt til driftsbygg.
2. Mange gamle gravstader som manglar fester (eigarar) og det er mange gravminne som ikkje er bolta og difor utgjer ein fare for både publikum og tilsette.
3. Generelt er murer og gjerder i dårleg stand, spesielt i Mo og det manglar portstolpar og porter I Eidsborg, Mo og Høydalsmo, noko som bryt med krav til inngjerding i forskrift til Gravferdslova §7.
4. Tilhøve for parkering er ikkje gode, td Eidsborg, noko som kan gjeve problem i samband med utrykking i krisesituasjonar. Det er ikkje eigne HC-plasser eller plasser reservert for dei tilsette.
5. Det manglar asfalt og belysning på alle kyrkjas parkeringsplasser.

Beste helsing

Bjørnar Christensen /sign./
Kyrkjeverje/dagleg leiar Tokke kyrkjelege fellesråd